


# Uputstvo Za Korišcenje Nargile



KORAK 1

Napuniti bazni deo (stakleni ili kristalni) s vodom tako da nivo vode bude otprilike 2,5 – 4 cm iznad metalne cevi koja mora biti uronjena u vodu. Važno je da vode ne budu previše (metalna cev treba biti uronjena najviše 4cm u vodu).




KORAK 2


Na bazni deo potrebno je namestiti nastavak od nerdajuceg celika (metalna cev) tako da dobro prijanja uz otvor posude, odnosno da nema prolaska vazduha.

slika 1

Hermeticnost se najbolje postiže pomocu gumenog prstena (slika 1) koji se stavlja




izmedu baznog dela i srednjeg metalnog dela.



KORAK 3

Postaviti plitki okrugli deo na vrh metalnog dela nargile.



KORAK 4

Namestiti glinenu posudicu na vrh metalnog nastavka, u sredini za to predvideni deo (nikako ne gurati na silu ili pritisnati kad je posuda vec legla na svoje mesto). Za dobro dihtovanje potreban je plastici prsten izmedu glinene posudice i metala.



nargile.

slika 2

